



1



Posizionare il catenaccio sotto la spagnoletta e procedere avvitando prima le viti segnate in rosso, quindi le altre.

Position the bolt under the espagnolette and first tighten the screws marked in red, followed by the others.


2



Segnare il punto esatto dove il puntale incontra la spalletta.

Mark the exact point in which the tip touches the reveal.

3




Forare la spalletta in corrispondenza del punto appena segnato con una punta da 16mm per una profondità di circa 30mm.

Drill a hole in the reveal in the point marked, using a 16 mm drill bit, for a depth of approximately 30 mm.

4

Iniettare della resina chimica e inserire il pozzetto premendolo fino in fondo.


Inject chemical resin and insert the antidust cylinder, pressing it firmly to the end of its travel.



5

Per un corretto funzionamento e garantire la massima sicurezza, il puntale del catenaccio deve alloggiare completamente nel pozzetto antipolvere appena installato.

For correct operation and to ensure maximum safety, the tip of the bolt must be housed completely inside the antidust cylinder installed.



### ACCESSORI IN DOTAZIONE SUPPLIED ACCESSORIES

Viti  $\varnothing 4 \times 45$  testa cilindrica taglio croce  
Cross recessed pan head chipboard screw  $\varnothing 4 \times 45$




x6

Pozzetto antipolvere a molla  
Antidust pit with spring




x1

1




Posizionare il catenaccio all'altezza desiderata.  
Position the bolt at the required height.

4



Successivamente le altre, quindi sfilare il cartoncino di allineamento.  
Then remove the cardboard alignment template.


2



Posizionare la parte "A" a filo anta e lasciare una distanza minima di circa 1 cm tra la parte "A" stessa e la parte "B".


Position the part "A" flush with the shutter and leave a minimum distance of around 1 cm between part "A" and part "B".

5



Il catenaccio è completamente armato, quando l'asta è inserita in entrambi i passanti della parte "A".  
The bolt is completely armed, when the bolt bar is inserted in both through elements.

3




Avvitare inizialmente le viti cerchiato.  
First tighten the screws circled.

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**  
**SUPPLIED ACCESSORIES**

Viti  $\varnothing 4 \times 45$  testa cilindrica taglio croce   x12  
Cross recessed pan head chipboard screw  $\varnothing 4 \times 45$

Dima di allineamento  
Alignment template



x1